

RENOFORM B 10.11

PI 2-2106

Práškový prostředek na tažení drátů

Popis

RENOFORM B 10.11 je jemný prášek, který se používá jako suchý prostředek pro tažení drátů.

Použití

RENOFORM B 10.11 je vhodný na tažení měkkých až tvrdých ocelových drátů i při vysokých rychlostech tažení, zejména při hrubém tažení. Ocelové dráty mohou být mořené, fosfátované, vápněné nebo boraxované.

RENOFORM B 10.11 je vhodný i na pneumatikářský kordový drát, na pozinkované a poměděné dráty, ocelové dráty o tvrdosti 7, fosfátované a pružinové dráty, svařovací dráty pro CO₂, lanové dráty a dráty do předpjatého betonu.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C. Chránit před vlhkostí.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle žlutá	-
Zrnitost	-	jemně až středně zrnitá	-
Obsah mastných kyselin	%	cca 25	-
Obsah vody	%	cca 1	DIN ISO 3733
Sypná hustota	kg/m ³	750	DIN 51 757
Hodnota pH (2 g/l vody)	-	9,4	DIN 51 369