

## RENOFORM BTA 6

PI 2-2236

### Popis

RENOFORM BTA 6 je jemný až středně zrnitý prášek stearátu sodného, který se používá jako suché mazivo pro tažení ocelových drátů.

### Podmínky skladování

Skladovat při teplotě +5 až +30 °C.

### Použití

RENOFORM BTA 6 je doporučován pro normální a vysokorychlostní tažení měkkého až tvrdého ocelového drátu, zvláště větších průměrů. Ocelové dráty mohou být mořené, fosfátované, vápněné nebo boraxované.

S produktem RENOFORM BTA 6 byly získány příznivé provozní zkušenosti při zpracování tohoto zboží:

- Drát kordový pro pneumatiky,
- Galvanizovaný a poměděný ocelový drát,
- Fosfátovaný ocelový drát s tvrdostí 7,
- Pružinová ocel,
- Svařovací drát pro CO<sub>2</sub>,
- Drát na ocelová lana,
- Ocel betonářská.

### Charakteristika

| Vlastnosti              | Jednotka          | Údaje        | Zkouška dle    |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Barva                   | -                 | světle žlutá | -              |
| Index                   | -                 | Na-60        | SEB 181 275 *) |
| Hustota                 | kg/m <sup>3</sup> | 650          | DIN 51 757     |
| Obsah vody              | %                 | 1            | DIN ISO 3733   |
| Hodnota pH (2 g/l vody) | -                 | 9,4          | DIN 51 369     |

\*) STAHL EISEN Betriebsblatt (norma sdružení Verein Deutsche Eisenhüttenleute, Düsseldorf)