

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM BTA 7

PI 2-2246

Popis

RENOFORM BTA 7 je jemný až středně zrnitý prášek stearátu sodného, který se používá jako suché mazivo pro tažení ocelových drátů.

Podmínky skladování

Skladovat při teplotě +5 až +30 °C.

Použití

RENOFORM BTA 7 je doporučován pro vysokorychlostní tažení měkkého až tvrdého ocelového drátu.

RENOFORM BTA 7 je vhodný pro všechny typy a jakosti ocelových drátů. Vzhledem k vysokému obsahu tuku je schválený také pro tažení pozinkovaných drátů a trubek.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle žlutá	-
Index	-	Na-85	SEB 181 275 *)
Hustota	kg/m ³	700	DIN 51 757
Obsah vody	%	< 1	DIN ISO 3733
Hodnota pH (2 g/l vody)	-	9,5	DIN 51 369

*) STAHL EISEN Betriebsblatt (norma sdružení Verein Deutsche Eisenhüttenleute, Düsseldorf)