

RENOFORM CS 1

PI 2-2286

Popis

RENOFORM CS 1 je práškovité suché mazivo na bázi stearátu vápenatého, které se používá pro tažení ocelových drátů.

Podmínky skladování

Skladovat v suchu při teplotě 0 až +30 °C.

Charakteristika

Použití

RENOFORM CS 1 se používá jako tažné mazivo pro jednoduché a vícenásobné tažení drátu. Dráty mohou být mechanicky očištěné, mořené nebo vápněné. RENOFORM CS 1 je vhodný především pro tažení pozinkovaného drátu.

RENOFORM CS 1 je vhodný zejména pro hrubé tažení před závěrečným tažením v lázni kapalného maziva.

Jako výrobek nerozpustný ve vodě se dobře nanáší a vytváří vhodný podklad pro tažné emulze.

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	hnědošedá	-
Zrnitost	-	střední	-
Obsah vody	%	< 1	DIN ISO 3733